




DIRETRIZES DE CARREGAMENTO

Meios de carregamento

Na tabela abaixo pode encontrar as condições de carregamento máximo relativamente às paletes e aos meios de transporte que KOUVIDIS utiliza para as entregas no estrangeiro:

	(m)			espaço livre			(m)			espaço livre			(peças)			espaço livre														
	3,0 x 1,15 x 0,65m			m ² m ³			1,15 x 1,15 x 2,20m			m ² m ³			1,15 x 1,15 x 2,60m			m ² m ³			1,20 x 0,80 x 2,20			m ² m ³			1,20 x 0,80 x 2,60			m ² m ³		
 20HC	6	6,68	18,51	10	-	-	-	-	-	-	-	11	2,79	6,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 40HC	24	7,00	18,52	-	-	-	20	1,16	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3,96	10,49	-	-	-	-	-	-	-	
 13,6m	32	3,87	10,06	-	-	-	22	2,30	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	6,03	15,68	-	-	-	-	-	-	-	

Carregamento de tubos de 3m

No que diz respeito ao carregamento de paletes de tubos, devem ser consideradas as seguintes informações de modo a garantir a segurança das pessoas e dos produtos. Existem duas formas de elevar e armazenar/carregar as paletes de tubos:

1. Pode elevar a paleta de um lado ao colocar os garfos ao longo do meio da estrutura em madeira. Garantir que os garfos estão totalmente debaixo da paleta antes de a elevar.



2. Pode elevar a paleta da sua extremidade ao colocar os garfos nos orifícios da paleta. Neste caso, necessita de garfos de paleta mais largos com um comprimento mínimo de 1,70m. Certifique-se de que os garfos estão totalmente debaixo da primeira das duas estruturas em madeira antes de elevar.

