




## LINII GHID PRIVIND ÎNCĂRCAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

### Mijloace de încărcare

În tabelul de mai jos găsiți capacitatea maximă de încărcare a paletilor și a mijloacelor de transport pe care KOUVIDIS le utilizează pentru livrările în străinătate:

	(m)	spațiu rămas		(m)	spațiu rămas		(m)	spațiu rămas		(bucăți)	spațiu rămas		(bucăți)	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>			
 20HC	3,0 x 1,15 x 0,85m	6	6,68 18,51	10	- -	-	1,15 x 1,15 x 2,20m	-	-	11	2,79 6,56	-	-	-	-
 40HC		24	7,00 18,52	-	-	20	1,15 x 1,15 x 2,60m	1,16 3,08	-	-	25	3,96 10,49	-	-	-
 13.6m		32	3,87 10,06	-	-	22	1,15 x 1,15 x 2,60m	2,30 5,97	-	-	32	6,03 15,68	-	-	-

### Încărcarea tuburilor de 3 m

În ceea ce privește încărcarea paletilor de tuburi, trebuie luate în considerare următoarele informații pentru a asigura siguranța oamenilor și a produselor. Există două moduri de ridicare și stocare/încărcare a paletilor de tuburi:

1. Puteți ridica paletul dintr-o parte, așezând furcile de-a lungul ramei de lemn din mijloc. Asigurați-vă că furcile se află complet sub palet înainte de a ridica.



2. Puteți ridica paletul de pe margine așezând furcile în deschizăturile paletului. În acest caz veți avea nevoie de furci mai mari pentru paletii cu o lungime minimă de 1,70 m. Asigurați-vă că furcile se află complet sub palet și sunt așezate sub primele două cadre de lemn, înainte de a le ridica.

