




ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Μέσο μεταφοράς


Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις μέγιστες συνθήκες φόρτωσης με παλέτες και τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η ΚΟΥΒΙΔΙΣ για τις παραδόσεις των προϊόντων της.

	(m) 3,0 x 1,15 x 0,65m	διαθέσιμος χώρος		(m) 1,15 x 1,15 x 2,20m	διαθέσιμος χώρος		(m) 1,15 x 1,15 x 2,60m	διαθέσιμος χώρος		(pcs) 1,20 x 0,80 x 2,20	διαθέσιμος χώρος		(pcs) 1,20 x 0,80 x 2,60	διαθέσιμος χώρος	
		m ²	m ³		m ²	m ³		m ²	m ³		m ²	m ³		m ²	m ³
 20HC	6	6,68	18,51	10	-	-	-	-	-	11	2,79	6,56	-	-	-
 40HC	24	7,00	18,52	-	-	-	20	1,16	3,08	-	-	-	25	3,96	10,49
 13.6m	32	3,87	10,06	-	-	-	22	2,30	5,97	-	-	-	32	6,03	15,68

Φόρτωση 3m ευθύγραμμων σωλήνων

Σχετικά με τη φόρτωση σωλήνων σε σκάφες, οι παρακάτω οδηγίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ασφάλεια των ανθρώπων και των προϊόντων. Υπάρχουν δυο τρόποι να σκωθούν και να αποθηκευτούν/φορτωθούν οι σκάφες:

- Μπορείτε να σκώσετε τη σκάφη από τη μια μεριά τοποθετώντας τα πιρούνια στη μέση του ξύλινου σκελετού. Βεβαιωθείτε ότι τα πιρούνια έχουν τοποθετηθεί ολόκληρα κάτω από τη σκάφη προτού τη σκώσετε.



- Μπορείτε να σκώσετε τη σκάφη από την άκρη τοποθετώντας τα πιρούνια στο άνοιγμα της σκάφης. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστείτε μεγαλύτερα πιρούνια με ελάχιστο μήκος 1,70m. βεβαιωθείτε ότι τα πιρούνια έχουν τοποθετηθεί ολόκληρα κάτω από τη σκάφη που είναι κάτω από τα πρώτα δυο ξύλινα πλαίσια προτού τη σκώσετε.

