

GUIA DE MATÉRIA-PRIMA

As informações contidas abaixo são valores típicos utilizados apenas para fins de consulta e comparação. Não devem ser utilizadas como base para as especificações de design ou controlo de qualidade.

Propriedades	PVC	PP	HDPE	HIPS	PC	PC/ABS
Temperatura Resistência (°C)	- 25 +70	-30 +135	-100 +120	- -	-40 +140	- -
Impacto Resistência (Kj/m ²)	2,0 - 45 Kj/m ²	3,0 - 30,0 Kj/m ²	-	10,0 - 20,0 Kj/m ²	60 - 80 Kj/m ²	55 Kj/m ²
Inflamabilidade UL 94	V0	V2	HB	HB	V0-V2	HB 0,85mm
Absorção de água (%) - 24 horas	0,06	0,08	0,01	0,20	0,15	0,25
Sem halogéneo	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

PVC	Compatibilidade com vários tipos de aditivos - PVC pode ser transparente ou colorido, rígido ou flexível, a formulação do composto é a chave do "valor acrescentado" do PVC.
PP	Rígido, opaco, boa estabilidade dimensional com temperaturas elevadas e condições de humidade, difícil de processar (misturado para facilitar o molde da injeção), resistente.
HDPE	Flexível, translúcido/ceroso, impermeável, boa resistência a baixas temperaturas, fácil de processar pela maioria dos métodos, baixo custo, boa resistência química.
HIPS	Duro, rígido, frágil, baixo encolhimento, translúcido, força de impacto até 7 x PS, fácil de processar.
PC	Os policarbonatos são termoplásticos de engenharia fortes, rígidos, duros, resistentes, transparentes que podem manter a rigidez até 140°C e a resistência abaixo de -20°C ou classes especiais mais baixas.

PVC	Cloreto de vinilo
PP	Polipropileno
HDPE	Polietileno de alta densidade
HIPS	Poliestireno de alto impacto
PC	Policarbonato